



# PROVERT OBRAS



## [ EDIFICIO PUESTA DEL SOL ]

**TIPO DE OBRA:** Mantenimiento de fachada.



**UBICACIÓN:** Avenida Ecuador #23, Viña del Mar.

### TRABAJOS REALIZADOS

Retiro de material con riesgo de desprendimiento en cornisas y fachada.

Aplicación de productos para sellado.

Elaboración de informe técnico sobre estado de fachada y cornisas.



## [ EDIFICIO NAUTILUS ]

**TIPO DE OBRA:** Restauración y mantenimiento de fachada.

**UBICACIÓN:** Calle Blanco #1215, Valparaíso.

### TRABAJOS REALIZADOS

Retiro de estuco soplado.

Reparaciones de enfierraduras.

Reparaciones de mortero en altura.



Hidrolavado de fachada.

Impermeabilización de superficies.

Instalación de sellos de ventanas.

Pintura de fachada.

Limpieza y desmanche de vidrios, cajas y marcos de ventanas



## [ EDIFICIO AGUSTIN EDWARDS / RELOJ TURRI ]

**TIPO DE OBRA:** Canalizaciones de agua.

**UBICACIÓN:** Calle Prat N° 887, Valparaíso.

### TRABAJOS REALIZADOS

Perforación en pared de hormigón.

Instalación de malla anti-gaviotas.

Retiro e instalación de bajadas de agua.

Pintura de bajadas de agua.

Instalación de canaletas de agua.

Reparación techo de zinc.

Construcción e instalación de escotilla en la perforación realizada en el hormigón.

Reparación ventilación alcantarillado.



## [ CASONA MIRAMAR ]


**TIPO DE OBRA:** Restauración patrimonial de fachada.

**UBICACIÓN:** Calle Miramar, esquina Álvaro Besa, Cerro Alegre, Valparaíso.

### TRABAJOS REALIZADOS

Restauración de fachada de roble y pino Oregón.

Pintura exterior de casona.



## [ EDIFICIO ALICANTE ]

**TIPO DE OBRA:** Restauración y mantenimiento de fachada.

**UBICACIÓN:** Uno Norte #969, Viña del Mar

### TRABAJOS REALIZADOS

Retiro de enchape.

Izaje y descenso de carga.

Reparaciones de mortero en altura.

Aplicación de puente adherente.

Hidrolavado de fachada.

Impermeabilización de superficies.

Pintura a grano de fachada.

Limpieza y desmanche de vidrios, cajas y marcos de ventanas.



# [ OTROS PROYECTOS ]

## [ CONSTRUCTORA CAMPO REAL ]

**TIPO DE OBRA:** Mantenimiento de fachada.

**UBICACIÓN:** Edificio Parque del Sol II, Av. Chile 220, Viña del Mar.

### TRABAJOS REALIZADOS

Desmanche y limpieza de vidrios en altura.

Instalación de anclajes mecánicos

## [ HOTEL RADISSON ]

**TIPO DE OBRA:** Mantenimiento de fachada.

**FRECUENCIA:** Semanal.

**UBICACIÓN:** Av. Borgoño 23.333 Concón, Valparaíso.

### TRABAJOS REALIZADOS

Limpieza de vidrios exteriores en altura.

Instalación de anclajes mecánicos

## [ EDIFICIO ALCÁZAR OFFICE ]

**TIPO DE OBRA:** Mantenimiento de fachada.

**UBICACIÓN:** Álvarez N.º 646, Viña del Mar.

### TRABAJOS REALIZADOS

Limpieza de vidrios exteriores en altura.

Instalación de anclajes mecánicos

## [ EMPRESA CAROZZI ]

**TIPO DE OBRA:** Mantenimiento de fachada.

**UBICACIÓN:** Camino Internacional 2825, Viña del Mar.

### TRABAJOS REALIZADOS

Limpieza de vidrios exteriores en altura.

Instalación de anclajes mecánicos

## [ HIPPOCAMPUS RESORT & CLUB ]

**TIPO DE OBRA:** Mantenimiento de fachada.

**UBICACIÓN:** Av. Las Pimpinelas 763, Concón, Valparaíso.

### TRABAJOS REALIZADOS

Limpieza de vidrios exteriores en altura.

Instalación de anclajes mecánicos

## [ EDIFICIO ANACLETO ANGELINI ]

**TIPO DE OBRA:** Mantenimiento de fachada.

**UBICACIÓN:** Vicuña Mackenna #4860, Santiago.

### TRABAJOS REALIZADOS

Limpieza de vidrios exteriores en altura.

Instalación de anclajes mecánicos

## [ ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS) ]

**UBICACIÓN:** Ramón Carnicer 163, Santiago.

### TRABAJO REALIZADOS

Limpieza de vidrios exteriores en altura.

Instalación de anclajes mecánicos.

Poda de jardines.

Retiro de plantas en jardineras en altura.

Instalación de pasto sintético.

Retiro e Instalación de letreros publicitarios.

Hidrolavado de fachada.

## [ CONSTRUCTORA BRAVO IZQUIERDO ]

**TIPO DE OBRA:** Mantenimiento de fachada.

**UBICACIÓN:** Edificio Viña Libertad, 2 Oriente #133, Viña del Mar.

### TRABAJO REALIZADOS

Retiro de juntas de dilatación.

Sellado con material específico.

Pintura en zona trabajada.

Instalación de anclajes mecánicos